⚠ Bitte Rückseite beachten

Einbauhinweis StirnBrett Scherentreppe für Deckenmontage waagrecht

Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen und festen Sitz von Stirnbrett und Winkeln prüfen.

1 **Winkel befestigen:**
Winkel mit Schlossschrauben (M6x30) am Stirnbrett in den vorgebohrten Löchern befestigen.



2 **Stirnbrett befestigen:**
Für ausreichende Befestigungsmöglichkeit sorgen.
Geeignete Position an der Decke wählen!
Stirnbrett mit den 4 mitgelieferten Holzschrauben (6x100) in der Deckenöffnung befestigen.





3 **Treppe befestigen:**
Treppe innerhalb der Winkel an beiden Seiten mit den Befestigungsschrauben der Treppe (8x25) befestigen.
Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).



4 **Haltewinkel befestigen:**
In der Deckenöffnung an der gegenüberliegenden Seite vom Stirnbrett: Beide Winkel zum Einhängen des Leiternbügels mit je 2 Holzschrauben (4,5x30) im Abstand von ca. 27 cm zueinander befestigen.

5 **Zugstab:**
Zugstab bauseits bereitstellen.
Empfohlene Länge mind. 120 cm; ∅24 mm.
Führungskopf aufschieben und festschrauben.



Die Aluminium-Scherentreppe wird DIN-konform gefertigt und hält einer Belastung von max. 150 kg stand.

Rundstopper nicht lösen!
Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

Bedientipp sichtbar anbringen



Beim Bewegen der Treppe:
Durch Eindrehen des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils, Treppe jederzeit sicher führen!

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

LLSwaagrecht 246-426

Ergänzende Hinweise StirnBrett Scherentreppe für Deckenmontage waagrecht

Futterkasten mit Deckel bauseits vorhanden

Lässt sich der Deckel des vorhandenen Kastens **nicht 90° öffnen,** kann der Deckel im Weg stehen!
Lösung: Ausreichend dimensioniertes Kantholz bauseits montieren um den erforderlichen Abstand herzustellen und die Scherentreppe mit Stirnbrett störungsfrei und sicher zu nutzen.
Verbleibende lichte Deckenöffnungslänge: mindestens 80 cm.







Dicker Deckel:
Bei Standardmontage ist die unterste Stelle der zusammengeschobenen Treppe ca. 2,5 cm oberhalb der Deckenunterkante. Bei Bedarf Stirnbrett und Haltewinkel entsprechend höher montieren und Bestellmaß Hochgesetzt beachten.

Standard

Bestellmaß = Lichte Raumhöhe

Stirnbrett und gegenüberliegende Haltewinkel werden standardmäßig 4 cm oberhalb der Deckenunterkante montiert
=> Oberste Stufe ca. 8 cm über Deckenunterkante



Deckenöffnung Länge

Ab 80 cm Deckenöffnungslänge sind Scherentreppen mit Stirnbrett (bis Raumhöhe 269 cm) möglich.
Wir empfehlen 90 cm Mindestlänge für die Deckenöffnung, da sonst das lichte Durchgangsmaß sehr eng wird!



Hochgesetzt/Schacht

⚠ Bestellmaß Hochgesetzt

Bestellmaß =
Lichte Raumhöhe + Wunschposition* - 8 cm
*Abstand oberste Stufe zur Deckenunterkante



⚠ Hinweis Hochgesetzt

Je **weiter oben** im Schacht die Treppe montiert wird, desto **geringer** werden lichtes **Durchgangsmaß** und **Kopffreiheit!**





Der genaue Platzbedarf (Ausladung der Scherentreppe) ist abhängig von der jeweiligen lichten Raumhöhe.
Zum komfortablen Bedienen und Begehen der Treppe empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm Platz einzuplanen.

Stufen	Lichte Raumhöhe	Platzbedarf
9	214 - 242	91
10	243 - 269	100
11*	270 - 296	108
12**	297 - 320	117

Deckenöffnung Mindestlänge: *85 cm, **90 cm

Standardposition Stirnbrett





Zugstab für Führungskopf bauseits bereitstellen.
Empfohlene Länge mind. 120 cm; ∅24 mm.



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Bedientipp







⚠Vorsicht Klemmgefahr:

Beim Bewegen der Treppe:
Durch Eindrehen des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils, Treppe jederzeit sicher führen!

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de