


Einbauhinweis **StirnBrett** für Wandmontage senkrecht


Scherentreppe

Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen und festen Sitz von Stirnbrett und Winkeln prüfen.

- 1 Winkel befestigen**
Winkel mit Schlossschrauben (M6x30) am Stirnbrett in den vorgebohrten Löchern befestigen.




- 2 Stirnbrett befestigen**
Für ausreichende Befestigungsmöglichkeit sorgen.
Geeignete Position an der Wand wählen!
Stirnbrett mit den 4 mitgelieferten Schrauben (6x100) an der Wand befestigen.
12 cm unterhalb der Bodenkante.




- 3 Haltewinkel befestigen (Position siehe Tabelle)**
An der Wand mittig zum Stirnbrett:
Haltewinkel zum Einhängen des Leiternbügels mit 3 Schrauben (4,5x30) befestigen.

Stufen- anzahl	Wandmontage senkrecht	
	Geschosshöhe	min. X
9	241 - 269	88
10	270 - 296	95
11	297 - 323	102
12	324 - 347	109

Maßangaben in Zentimeter




- 4 Treppe befestigen**
Treppe innerhalb der Winkel an beiden Seiten mit den Befestigungsschrauben der Treppe (8x25) befestigen.
Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).




Die Scherentreppe wird DIN-konform gefertigt und hält einer Belastung von max. 150 kg stand.

Rundstopper nicht lösen!
Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

- 5 Zugstab**
Zugstab bauseits bereitstellen.
Empfohlene Länge mind. 120 cm; Ø24 mm.
Führungskopf aufschieben und festschrauben.



Bedientipp sichtbar anbringen



Beim Bewegen der Treppe:
Durch Eindrehen des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils, Treppe jederzeit sicher führen!

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG


Maßinformationen **StirnBrett** für Wandmontage senkrecht

Scherentreppe




Maße Scherentreppe mit Stirnbrett:

Stufen- anzahl	Wandmontage senkrecht		
	Geschosshöhe	Platzbedarf	Treppenkaket X
9	241 - 269	98	88
10	270 - 296	107	95
11	297 - 323	115	102
12	324 - 347	124	109

Maßangaben in Zentimeter. Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.



Bedientipp



**⚠ Vorsicht
Klemmgefahr:**



Beim Bewegen der Treppe:
**Durch Eindrehen des Zugstabs um
die Fußstange des Treppenteils,
Treppe jederzeit sicher führen!**

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

